

Układ warstw w odkrywce nr 1:

- nawierzchnia asfaltowa 5cm
- szlichta cementowa 7cm
- mieszanka asfaltowa 3cm
- strop żelbetowy piwnicy



Układ warstw w odkrywce nr 2:

- nawierzchnia asfaltowa 6cm
- szlichta cementowa 10cm
- piasek z kruszywem kamiennym 17cm
- strop żelbetowy piwnicy



Na podstawie wykonany odkrywek stwierdzono brak izolacji przeciwwodnej na stropie piwnicy. Jedynie nawierzchnia asfaltowa zgrubnie odprowadza wody opadowe. Punktowe uszkodzenia nawierzchni asfaltowej, miejscowe braki spadków powodujące zastoiska wodne oraz braki szczelności na styku ze ścianami budynków powodują iż jest to niewystarczająca ochroną dla stropu piwnicy.